



寸法図(mm)



補助部材 取付断面図(X-X')



※寸法図の詳細は、製品図をご確認ください。

全長 (m)	～1	～3	～5
公差 (mm)	+10～-11	+10～-16	+10～-20